

桑植县河口乡

# 全力抢通滑坡受损线路 连夜恢复群众用电



■全媒体记者 高双志 通讯员 龙锦涛 杜瑜

受持续强降雨影响，5月18日，桑植县河口乡塘坊村龚家坡路段突发山体滑坡，导致乡道C400公路交通中断、沿线电力设施受损。当地接到险情报告后，第一时间启动应急处置工作，联合供电部门立即组织昼夜抢修，全力保障当地群众生产生活用电。

当日9时50分，该路段突发山体滑坡，泥石流沿陡峭山体坍塌，倒伏的树木砸断10千伏新河线河太支线的两档供电线路，123号电杆严重受损，影响塘坊村691户群众生产生活用电。同时，渣土和倒伏树木阻断C400公路，影响塘坊村、太平村、栗洞村、云雾山村4个村5497名村民的正常出行。

在滑坡抢险现场，暴雨持续，国网张家界供电公司抢修队伍顶着风雨、抢抓时间，全力开展故障处置。因滑坡点位山体陡峭、植被茂密，加之泥石流裹挟大量林木倒伏，最粗树木直径超40厘米，电力线路、电杆均被砸损，现场作业面狭

窄、抢险施工难度大。

“此次抢修最大难点在于地势复杂，泥石流严重损毁供电线路与杆塔，加之现场作业空间狭小，整体抢险工作量极大。”国网张家界供电公司抢修现场负责人李申炜表示，为最快恢复停电区域群众供电，公司第一时间调集专业力量与抢修设备，冒雨连续作业，全力守护群众生产生活用电安全。

从树障清理、新电杆吊装立杆，到架线送电，经过10余个小时连续奋战，5月18日21时，10千伏新河线河太支线全面恢复供电，停电区域供电全部恢复正常。

塘坊村党支部书记黄生文介绍，因滑坡点位作业面有限，此次处置坚持优先保供电，再清通道路的原则，待电力部门抢修设备和人员撤场后，村里将立即开展公路清障工作，及时恢复C400公路畅通，保障4个村村民出行畅通。

